

## 橋梁張出部の 塩害劣化を防ぎます！

### NEEDS

- ◎道路橋の路面からの凍結防止剤の塩分を含んだ漏水による、橋梁張出部の下面や桁側面の劣化を防ぎたい。
- ◎早急に簡便な補修で長寿命化を図りたい。



### ANSWER

- ◎橋梁桁端部、高欄目地部等の漏水をシャットアウトして、橋梁張出部の下面や桁側面の長寿命化を図ります。


施工イメージ




### 特徴

- ・漏水が躯体側へ飛散しにくい特殊な構造
- ・軽量で加工も容易
- ・縦方向、横方向、様々な水の流れ角度に対応

## 施工手順




## 施工例



## 製品概要

### 製品断面図



材質：アルミニウム

### 商品内容



※写真は簡易水切り1本当たりの材料

### 1セット 荷姿

| 用途       | 商品名       | 荷姿   |
|----------|-----------|------|
| 固定用アンカー  | 専用アンカーセット | 40本  |
| プライマー    | 専用プライマー   | 150g |
| 接着・シール兼用 | 変成シリコンHM  | 10本  |
| 水切り材(1m) | 簡易水切り材    | 10本  |

お問い合わせ先  
株式会社ネクスコ・エンジニアリング東北  
〒980-0013  
宮城県仙台市青葉区花京院2-1-65 いちご花京院ビル  
TEL: 022-713-7277(代) FAX: 022-713-7323  
▶製品紹介サイト: <https://www.e-nexco-engito.co.jp/products/>

共同開発会社  
デュポン・スタイロ株式会社  
〒100-6111  
東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー  
TEL: 03-5521-0111

販売委託先  
旭コンステック株式会社 東京支店  
〒103-0006  
東京都中央区日本橋富沢町10-18 日本橋富沢町スクエア5F  
TEL: 03-3639-3340 FAX: 03-3639-3343